

Zaniemyśl, 30 maja 2022r.

Michał Maliński
Radny Gminy Zaniemyśl

Wójt Gminy Zaniemyśl
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Zaniemyśl

INTERPELACJA

w sprawie zlecenia naprawy uszkodzonej nawierzchni płyty boiska oraz pozostałej infrastruktury boiska Orlik w Zaniemyślu.


Aktualnie użytkowany obiekt sportowy o nazwie Orlik obchodzi w tym roku 13-tą rocznicę istnienia. Okres ten jak również to, iż cieszy się ten obiekt dużą popularnością wśród Mieszkańców i nie tylko Mieszkańców Naszej gminy, spowodowały że niezbędna jest naprawa zużytej infrastruktury na tym boisku.


W ostatnim czasie otrzymuję informacje i prośby o interwencję w tej sprawie od Użytkowników tego obiektu jak również od Mieszkańców, którym widok aktualnego stanu tej infrastruktury przyprawia o ból serca.

Na obiekcie tym niezwłocznej naprawy wymaga nawierzchnia płyty boiska do piłki nożnej. Liczne dziury na tej nawierzchni grożą utratą zdrowia. Naprawy wymaga też bramka, która jest złamana oraz siatki bramkowe i siatki ochraniające parkan za tymi bramkami. Możliwe, że naprawy wymagają też i inne rzeczy wchodzące w skład tej infrastruktury, lecz nie widoczne z zewnątrz.

W związku z powyższym zwracam się do Wójta Gminy Zaniemyśl o zlecenie napraw uszkodzonej nawierzchni płyty boiska oraz pozostałej infrastruktury na tym obiekcie sportowym. Aktualny stan tego obiektu naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia przez tak licznie i chętnie korzystających z tego pięknego niegdyś obiektu sportowego, zbudowanego za sprawą wspaniałej idei programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zrealizowanego przez rząd Platformy Obywatelskiej. Tak zły obecnie stan Orlika naraża również Zarządzającego na pozwy odszkodowawcze, w związku z dużym prawdopodobieństwem doznania uszczerbków na zdrowiu, przez osoby korzystające z tego obiektu.

Na dowód zaistniałych uszkodzeń załączam załączniki ze zdjęciami.

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLU WPEYNEŁO	
31. 05. 2022	
data	
Nr	
podpis	

Z wyrazami szacunku

Michał Maliński



ZŁAMANA KONSTRUKCJA BRAMKI

ZAFACZNIK NR 2

POROZRYWANA
SIATKA BRAMKI

DZIURY W NAWIERZCHNI
PLYTY BOISKA

POROZRYWANA SIATKA
OSLANIAJĄCA PLOT

STANOWISKO
NR 1

